



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 10838.384.3.041024
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 05354.384.3.030624


Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Permohonan dengan No. Registrasi BAPETEN **120350.24**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Pelaku Usaha : RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2004220021039
Alamat Kantor : RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Jl. Dr. A. Rivai , Kota Bukittinggi , Sumatera Barat 26114, Telp.(0752) 21322, Fax.(0752) 21321
Nama dan Lokasi Usaha : RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Jl. Dr. A. Rivai , Kota Bukittinggi Sumatera Barat 26114, Telp.(0752) 21322, Fax.(0752) 21321
Rincian Lampiran : Sesuai Lampiran I (Daftar Sumber Radiasi Pengion), Lampiran II (Data Petugas, Peralatan Penunjang dan/atau Alat Ukur Radiasi), dan Lampiran III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data Sumber Radiasi Pengion yang tersebut pada Lampiran I diubah sebagaimana terlampir.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **26 April 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **04 Oktober 2024**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

a.n. Kepala
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Ishak
NIP. 197009102000121002





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.10838.009

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0025078
Registrasi Sumber : 16.1.0025078
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Gigi (Ekstraoral 2D - Panoramic dan chepalometric)
Merk Unit : Villa Sistemi Medicali
Tipe Unit : OPX/105
No Seri Unit : 621232
Merk Tabung : Villa Sistemi Medicali
Tipe Tabung : OPX/105
No Seri Tabung : 621232
Kondisi Maksimum : 86 kV / 12 mA
Lokasi Pemanfaatan : INSTALASI RADIOLOGI, RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI,
JL. DR. A RIVAI NO 1 KOTA BUKITTINGGI SUMATERA BARAT 26114,
TELP.(0752)-21322, FAX.(0752)-21321





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.10838.009

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0061563
Registrasi Sumber : 16.1.0061562
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Intervensional
Jenis : Pesawat Sinar-X Fluoroskopi (C-arm Penunjang Bedah)
Merk Unit : GE
Tipe Unit : Brivo OEC 785
No Seri Unit : 5085004
Merk Tabung : Lohmann
Tipe Tabung : 110/3 DF
No Seri Tabung : 131326HL1
Kondisi Maksimum : 110 kV / 20 mA
Lokasi Pemanfaatan : Kamar 7 Instalasi Bedah sentral OK





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.10838.009

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0084803
Registrasi Sumber : 19.1.0084803
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Intervensional
Jenis : Pesawat Sinar-X Fluoroskopi (C-arm Angiografi)
Merk Unit : GE
Tipe Unit : Optima IGS 320
No Seri Unit : 205628WG1
Merk Tabung : GE
Tipe Tabung : 2216450
No Seri Tabung : 213733G19
Kondisi Maksimum : 125 kV / 500 mA
Lokasi Pemanfaatan : INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF DAN INTERVENSI NON BEDAH





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.10838.009

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0085666
Registrasi Sumber : 19.1.0085666
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Mamografi (DBT / Digital Breast Tomosynthesis)
Merk Unit : GE
Tipe Unit : Tomosynthesis Senoclaire
No Seri Unit : 729735BU1
Merk Tabung : GE
Tipe Tabung : Appolon (5145113)
No Seri Tabung : 154383TX4
Kondisi Maksimum : 49 kV / 500 mA
Lokasi Pemanfaatan : Kamar 5 Instalasi Radiologi





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.10838.009

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0089110
Registrasi Sumber : 19.1.0089110
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Mobile)
Merk Unit : Philips
Tipe Unit : MobileDiagnost wDR
No Seri Unit : 18200284
Merk Tabung : Toshiba
Tipe Tabung : E7886
No Seri Tabung : 8F0144
Kondisi Maksimum : 125 kV / 320 mA
Lokasi Pemanfaatan : Radiologi IGD





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.10838.009

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0097931
Registrasi Sumber : 20.1.0097931
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Mobile)
Merk Unit : Siemens
Tipe Unit : Polymobil Plus
No Seri Unit : 54149
Merk Tabung : IAE
Tipe Tabung : X22
No Seri Tabung : 13X132
Kondisi Maksimum : 125 kV / 128 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang Covid, IGD, ICU, NICU, dan PICU





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.10838.009

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0098134
Registrasi Sumber : 20.1.0098134
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Mobile)
Merk Unit : Siemens
Tipe Unit : Polymobil Plus
No Seri Unit : 54152
Merk Tabung : IAE
Tipe Tabung : X22
No Seri Tabung : 13X076
Kondisi Maksimum : 125 kV / 128 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang Covid, IGD, ICU, NICU, dan PICU





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.10838.009

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber	: 0102913
Registrasi Sumber	: 20.1.0102911
Sub Lingkup Kegiatan	: Radiologi Diagnostik
Jenis	: Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Terpasang Tetap)
Merk Unit	: Philips
Tipe Unit	: DigitalDiagnost
No Seri Unit	: 712032
Merk Tabung	: Philips
Tipe Tabung	: SRO 33100
No Seri Tabung	: 270786
Kondisi Maksimum	: 150 kV / 850 mAs
Lokasi Pemanfaatan	: Radiologi IGD Lantai 1





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.10838.009

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0126932
Registrasi Sumber : 22.1.0126932
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Fluoroskopi (Penunjang ESWL)
Merk Unit : GE
Tipe Unit : Brivo OEC 2.2A
No Seri Unit : BB6SSV2200569HL
Merk Tabung : GE
Tipe Tabung : KL188SBR-0.6/1.2-125
No Seri Tabung : 222531HL6
Kondisi Maksimum : 110 kV / 4 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang ESWL





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.10838.009

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0131193
Registrasi Sumber : 22.1.0131193
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X CT-Scan (CT-Scan Konvensional)
Merk Unit : GE
Tipe Unit : Revolution Evo
No Seri Unit : RE36A2200104YC
Merk Tabung : GE
Tipe Tabung : MX200CT III Tube / 5401074
No Seri Tabung : 114279BA3
Kondisi Maksimum : 140 kV / 515 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang CT Scan IGD Terpadu





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.10838.009

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0137081
Registrasi Sumber : 23.1.0137081
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Mobile)
Merk Unit : Fujifilm
Tipe Unit : DR-XD 1000 (FDR Nano)
No Seri Unit : 27053047
Merk Tabung : Canon
Tipe Tabung : D125-SB
No Seri Tabung : B123170
Kondisi Maksimum : 100 kV / 35 mA
Lokasi Pemanfaatan : Kamar 4 Instalasi Radiologi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

LAMPIRAN II
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

DATA TEKNIS
NOMOR 24.2.10838.009

Data Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

No	NPR	Nama	Klasifikasi
1	024608	Muslimatul Husna	PPR Medik Tk. 2
2	418546	Afandi	PPR Medik Tk. 2

Data Petugas Lainnya yang Menangani Sumber Radiasi Pengion

No	NPR	Nama Pekerja	Keahlian/Klasifikasi
1	005378	dr. Yanuel Aziz, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
2	418324	dr. Ifni Nursam, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
3	435805	dr. Edwam Akbar, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
4	430454	dr. Trian Faesa, Sp.Jp	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
5	448667	dr. Hafizar, Sp.U	Dokter Spesialis Urologi
6	406308	dr. Sufriadi, Sp.U(K)	Dokter Spesialis Urologi
7	416128	Fafi Rahmah, M.Si.	Fisikawan Medik
8	405428	Vinna Maharani, S.Si	Fisikawan Medik
9	406303	Hafiz Anggara	Radiografer
10	024607	Afdal N	Radiografer
11	406306	Teti Suarni	Radiografer
12	036159	Erlina Bakti	Radiografer
13	421162	Yolan Rahma Gesti	Radiografer
14	024608	Muslimatul Husna	Radiografer
15	418546	Afandi	Radiografer
16	024609	Hendra Rusli	Radiografer
17	424042	Dilla Rahmadessy	Radiografer
18	024610	Amy Rakhmawati	Radiografer
19	403466	Restu Fernando Putra	Radiografer
20	025257	Katrin Afriadi	Radiografer
21	024612	Roni Selma Fesla	Radiografer
22	430455	Ns.Lili Suryani	Perawat





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

No	NPR	Nama Pekerja	Keahlian/Klasifikasi
23	430456	Rika Susanti	Perawat
24	430457	Wido Riwanto	Perawat
25	430458	M. Agusmanri Gunawan	Perawat

Data Alat Ukur Radiasi

No	Jenis Alat	Merk	Tipe	No Seri
1	Dosimeter Aktif (Baca Langsung)	Fuji Electric Co., Ltd	Dose-i	192987
2	Dosimeter Aktif (Baca Langsung)	Fuji Electric Co., Ltd	Dose-i	192990





LAMPIRAN III
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 10838.384.3.041024

KETENTUAN DAN KONDISI

1. Sumber Radiasi Pengion yang diizinkan untuk dimanfaatkan hanya yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
2. Sumber Radiasi Pengion hanya diizinkan untuk dimanfaatkan pada lokasi dan lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
3. Petugas yang diperbolehkan mengoperasikan Sumber Radiasi Pengion adalah yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion wajib menerapkan Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
5. Perubahan Rekomendasi atau Izin wajib dilakukan jika terdapat perubahan lokasi, desain, petugas atau sumber radiasi pengion termasuk penambahan atau pengurangan sumber radiasi pengion.
6. Setiap perubahan rekomendasi atau izin dilakukan melalui penerbitan KTUN yang berisi substansi perubahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rekomendasi atau izin ini.
7. Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berkomitmen menyediakan TLD Lensa Mata untuk seluruh pekerja yang terlibat dalam pengoperasian pesawat radiologi intervensional paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat komitmen dikeluarkan sesuai dengan surat pernyataan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi No. 445/1393/RSAM/2024 tertanggal 6 Mei 2024.

